LAUDO TÉCNICO PLANO DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA

Aprovado pelo CONSEPE - Conselho de Ensino, Pequisa e Extensão em: 30 / 09 / 24 conforme Resolução n.º 15.

Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio
Presidente do Consepe

ARQ. RESPONSÁVEL

ANDREA PENHA GREGÓRIO VASCONCELOS
CAU nº A20188-0

VOTUPORANGA
2024

Apresentação

Este laudo técnico tem por objetivo avaliar o Plano de Garantia de Acessibilidade física da UNIFEV, os projetos de acessibilidade e as condições físicas atuais dos dois *Campi* desse Centro Universitário. Este documento está baseado no Manual de Adaptação de Acessibilidade disponibilizado pela Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência e no modelo de Laudo disponibilizado por esse órgão.

Todas as instalações foram averiguadas e avaliadas e as especificações constam no documento que está anexo à este relatório. Os laudos estão organizados em dois volumes, cada um referente a um campus dessa IE.

De modo geral, a UNIFEV cumpre de maneira satisfatória todas as exigências para a garantia de Acessibilidade física, observando as leis, decretos e normas vigentes sobre o assunto. Todos os apontamentos estão especificados nos laudos que serão apresentados a seguir. As RRTs referentes a este laudo também se encontram anexas à este relatório.

Arq. Andrea Penha Gregório Vasconcelos

CAU nº A20188-0

LAUDO TÉCNICO DE ACESSIBILIDADE
CAMPUS CENTRO

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO			TOTAL DE PAVTOS	4
CIDADE	VOTUPORANGA	Nº	4196	AREA TOTAL	13.582,43 M2
RUA / AV	RUA PERNANBUCO, 4196				
BAIRRO	CENTRO				
ATENDE PÚBLICO	SIM	X			
	NÃO				
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PROPRIO	X			
	LOCADO				
	CEDIDO				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU	ARQUITETA ANDREA PENHA GREGÓRIO VASCONCELOS CAU nº A20188-0			Nº DA ART OU RRT	14725798

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade	SIM	NÃO	Não se aplica
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?	X		
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?	X		

Item da NBR9050		1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA Não se aplica	OBSERVAÇÕES Observações
6.12.3	a)	Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	X			
6.12.2	b)	A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	X			
6.12.1	c)	Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	X			
4.3.3	d)	Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	X			
6.1.1.2	e)	É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros, etc) no piso que comprometam a rota acessível?	X			
6.12.1	f)	A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de, no máximo, 3%?	X			

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X	A calçada e o passeio estão de acordo com as normas vigentes.

Item da NBR9050		1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a)	É antiderrapante?	X			
6.3.2	b)	É contínuo, regular, estável, sem ressaltos ou depressões?	X			
5.4.6.3	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo à desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	X			
5.4.6.3	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento) configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	X			

			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		NECESSITA PROJETO ?		X	Os pisos utilizados atendem às normas vigentes.

Item da NBR9050		1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.7.1	a)	Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?			X	
6.12.7.3	b)	Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?	X			
6.12.7.3	c)	O rebaixo de meio-fio esta localizado em frente a faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?	X			
6.12.7.3	d)	Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de Pessoa com Deficiência?		X		
6.12.7.3	e)	A rampa e as abas laterais tem inclinação máxima de 8,33%?	X			
6.12.7.3	f)	A rampa possui largura mínima de 1,50 m?	X			
6.12.7.3	g)	A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?	X			
6.3.2	h)	O piso da rampa é em material antiderrapante?	X			

			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		NECESSITA PROJETO ?	X		Necessário realizar o rebaixo do meio fio à vaga destinada a pessoas com deficiência

Item da NBR9050		1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOSA GARAGENS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.4	a)	Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?	X			
6.15	b)	Portão de acesso à garagens, quando aberto, invade a faixa livre de circulação de pedestres?		X		
6.15 5.6.4.2	c)	Portão de acesso à garagens possui sistema de sinalização visual e sonora?	X			

			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		NECESSITA PROJETO ?		X	As guias atendem às normas vigentes.

Item da NBR9050		1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.5 6.3.6	a)	Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?	X			
6.3.5 6.3.6	b)	Os vãos das grelhas tem distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou tem formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	X			

			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		NECESSITA PROJETO ?		X	Esses ítens estão de acordo com a norma

Item da NBR9050		1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.5	a)	Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?			X	Não há obras no local
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória, com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?			X	Não há obras no local
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?			X	Não há obras no local

			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		NECESSITA PROJETO ?		X	Não há obras no local

			ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES

Item da NBR9050		2. ESTACIONAMENTO	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações

6.3.2 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?			X	Não há estacionamento próprio do campus
6.14.3 NBR9050 Lei nº 13.146/2015 Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?			X	Não há estacionamento próprio do campus
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?				
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)			X	Não há estacionamento próprio do campus
6.12.7.3	e) Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?				
6.14.1.2	f) Em vaga para Pessoa com Deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita, conforme Resolução CONTRAN?			X	Não há estacionamento próprio do campus
6.14.1.2	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?			X	Não há estacionamento próprio do campus
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?			X	Não há estacionamento próprio do campus
6.14.3 NBR9050 Lei nº 10.741/03 Resolução nº 303/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?			X	Não há estacionamento próprio do campus
6.14.1.1	j) A vaga para a pessoa idosa está localizada próxima aos acessos da edificação?				
6.14.1.1	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?			X	Não há estacionamento próprio do campus
6.14.1.1	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?			X	Não há estacionamento próprio do campus

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X	Não há estacionamento próprio do campus

Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA Não se aplica	OBSERVAÇÕES Observações
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?	X			
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?			X	
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?	X			
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	X			
6.2.8 Seção 5 e sub-itens	e) Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?	X			
	f) As dependências em que ocorre maior fluxo de pessoas estão situadas no andar térreo?	X			
5.4.2 Anexo B	g) Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	X			

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X	O acesso está adequado às normas

Item da NBR9050	3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a) É antiderrapante?	X			
6.3.2	b) É regular, estável e não trepidante?	X			

6.3.8 5.4.6	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário (Ex.: próximo à desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	X			
6.3.8 5.4.6	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	X			
9.2	e) Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?	X			

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X	O acesso está adequado às normas

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

3. ACESSO À EDIFICAÇÃO

Item da NBR9050		3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	a)	Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	X			
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissíveis 1,20 m?	X			
6.6.2.1	c)	A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	X			
6.6.3 6.6.4 6.9	d)	Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?	X			
6.3.4.1	e)	A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	X			
6.1.1.2	f)	Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?			X	
6.3.7	g)	Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máx. de 0,5 cm?			X	
6.11.2.4	h)	As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X			
6.11.2.13	i)	Portas e paredes envidraçadas tem faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	X			
6.11.2.13	j)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis,existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	X			
6.11.2.11	k)	Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?			X	
6.11.2.11	l)	Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?			X	
6.11.2.11	m)	As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X	
6.2.5	n)	Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?			X	
6.2.7	o)	Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?			X	
Anexo B	p)	Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	Esses ítens estão adequados a norma

Item da NBR9050		3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a)	Existe rampa no acesso?	X			
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?	X			
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	X			
6.6.2 tabela 6	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	X			
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	X			
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	X			
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	X			
5.4.6.3	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	X			
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X			
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X			
6.9.2.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	X			
6.9.2.3	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	X			
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X	
6.9.2.1	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?	X			
6.9.4	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X	
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?	X			
6.9.5 6.6.2.8 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	X			
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	Esses ítens estão adequados a norma

Item da NBR9050		3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1	a)	Existe escada no acesso?	X			
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	X			
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	X			
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	X			
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção.	X			

6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	X			
5.4.6.3	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?	X			
6.9.2.1	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?	X			
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X			
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X			
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X			
6.9.2.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	X			
6.9.2.3	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	X			
6.9.4	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X	
6.9.4.1	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?			X	
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?	X			
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	X			
6.8.2	r)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	X			
6.8.4	s)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	X			

	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		X	Esses ítens estão adequados a norma

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

Item da NBR9050		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA 4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL	TÉRREO				2° PAVTO				3° PAVTO				4° PAVTO			
			ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.11.1	a)	Os corredores tem largura mínimas exigíveis de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m e 1,50 m para corredores de uso público?	X				X				X				X			
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	X				X				X				X			
5.4.6	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo à desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	X				X				X				X			
5.4.6	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	X				X				X				X			
4.3.3	e)	No espaço de circulação há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade, etc.?	X				X				X				X			
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?			X				X				X				X	
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	X				X				X				X			

NECESSITA PROJETO ?	TÉRREO SIM	TÉRREO NÃO	TÉRREO JUSTIFICATIVA	2° PAVTO SIM	2° PAVTO NÃO	2° PAVTO JUSTIFICATIVA	3° PAVTO SIM	3° PAVTO NÃO	3° PAVTO JUSTIFICATIVA	4° PAVTO SIM	4° PAVTO NÃO	4° PAVTO JUSTIFICATIVA
		X	Esses itens estão adequados a norma		X	Esses itens estão adequados a norma		X	Esses itens estão adequados a norma		X	Esses itens estão adequados a norma

Item da NBR9050		4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL	TÉRREO				2° PAVTO				3° PAVTO				4° PAVTO			
			ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de	X			Esses itens estão adequados a norma	X			Esses itens estão adequados a norma	X			Esses itens estão adequados a norma	X			Esses itens estão adequados a norma

NECESSITA PROJETO ?	TÉRREO SIM	TÉRREO NÃO	TÉRREO JUSTIFICATIVA	2° PAVTO SIM	2° PAVTO NÃO	2° PAVTO JUSTIFICATIVA	3° PAVTO SIM	3° PAVTO NÃO	3° PAVTO JUSTIFICATIVA	4° PAVTO SIM	4° PAVTO NÃO	4° PAVTO JUSTIFICATIVA
		X	Esses itens estão adequados a norma		X	Esses itens estão adequados a norma		X	Esses itens estão adequados a norma		X	Esses itens estão adequados a norma

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

Item da NBR9050		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA 4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:	TÉRREO				2° PAVTO				3° PAVTO				4° PAVTO			
			ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?	X				X				X				X			
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?	X				X				X				X			
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	X				X				X				X			
6.6.2 tabela 6	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	X				X				X				X			
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	X				X				X				X			
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	X				X				X				X			
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	X				X				X				X			
5.4.6.3	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	X				X				X				X			
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X				X				X				X			
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X				X				X				X			
6.9.2.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	X				X				X				X			
6.9.2.3	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	X				X				X				X			
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X				X				X				X			
6.9.2.1	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?	X				X				X				X			
6.9.4	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	X				X				X				X			
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?	X				X				X				X			
6.9.5 6.6.2.8 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	X				X				X				X			
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	X				X				X				X			

NECESSITA PROJETO ?	TÉRREO SIM	TÉRREO NÃO	TÉRREO JUSTIFICATIVA	2° PAVTO SIM	2° PAVTO NÃO	2° PAVTO JUSTIFICATIVA	3° PAVTO SIM	3° PAVTO NÃO	3° PAVTO JUSTIFICATIVA	4° PAVTO SIM	4° PAVTO NÃO	4° PAVTO JUSTIFICATIVA
		X	Esses itens estão adequados a norma			Esses itens estão adequados a norma		X	Esses itens estão adequados a norma		X	Esses itens estão adequados a norma

LAUDO TECNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:

Item da NBR9050			TÉRREO				2° PAVTO				3° PAVTO				4° PAVTO			
			ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.1	a)	Existe escada na edificação?	X				X				X				X			
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	X				X				X				X			
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	X				X				X				X			
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	X				X				X				X			
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção.	X				X				X				X			
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	X				X				X				X			
5.4.6.3	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?	X				X				X				X			
6.9.2.1	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?	X				X				X				X			
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X				X				X				X			
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X				X				X				X			
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X				X				X				X			
6.9.2.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	X				X				X				X			
6.9.2.3	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	X				X				X				X			
6.9.4	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	X				X				X				X			
6.9.4.1	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	X				X				X				X			
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?	X						X				X				X	
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou	X				X				X				X			
6.4.5	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira		X				X				X				X		
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?			X				X				X				X	
5.5.2.1	t)	A porta de acesso à área de resgate é identificada com sinalização específica em material fotoluminescente ou retroiluminada e com placa de instruções de uso?		X				X				X				X		
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?		X				X				X				X		
5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	X				X				X				X			
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	X				X				X				X			
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	X				X				X				X			

NECESSITA PROJETO ?	TÉRREO			2° PAVTO			3° PAVTO			4° PAVTO		
	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		Adaptar as escadas para as áreas de resgate	X		Adaptar as escadas para as áreas de resgate	X		Adaptar as escadas para as áreas de resgate	X		Adaptar as escadas para as áreas de resgate

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ORGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

Item da NBR 9050		4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) :	TÉRREO				2° PAVTO.				3° PAVTO				4° PAVTO			
			ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	x				x				x				x			
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?	x				x				x				x			
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	x				x				x				x			
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	x				x				x				x			
5.3.1 NBR NM 313	e)	A cabine possui dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	x				x				x				x			
Tabela 1 NBR NM 313	f)	A porta possui largura livre mínima de 0,80 m?	x				x				x				x			
6.10.1	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?	x				x				x				x			
5.3.2.3 NBR NM 313	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?		x				x				x				x		
5.3.2.1 NBR NM 313	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?	x				x				x				x			
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?		x				x				x				x		
5.4.3 NBR NM 313	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?		x				x				x				x		
Tabela 2 NBR NM 313	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	x				x				x				x			
Tabela 2 NBR NM 313	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	x				x				x				x			
5.4.5.1	n)	As botoeiras tem informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1.?	x				x				x				x			
NBR NM 313 5.3.3.1	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?	x				x				x				x			
NBR NM 313 5.3.3.2	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?	x				x				x				x			
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?	x				x				x				x			
NBR NM 313 5.4.4.3	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	x				x				x				x			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		Adequar os ítens não contemplados	X		Adequar os ítens não contemplados	X		Adequar os ítens não contemplados	X		Adequar os ítens não contemplados

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

Item da NBR9050		5. ESQUADRIAS (identificar no campo observações os locais das portas inconformes e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)	TÉRREO				2° PAVTO				3° PAVTO				4° PAVTO			
			ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	x				x				x				x			
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	x				x				x				x			
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vaivém tem visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?	x				x				x				x			
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	x				x				x				x			
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	x				x				x				x			
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	x				x				x				x			
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	x				x				x				x			
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	x				x				x				x			
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		x				x				x				x		
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	x				x				x				x			
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas tem faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	x				x				x				x			
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis,existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	x				x				x				x			
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	x															
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	x				x				x				x			
6.11.2.7	o)	Nas portas são utilizadas molas hidráulicas aéreas?			X				X				X				X	
6.11.2.6	p)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	X				X				X				X			
6.11.2.1	q)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?			X				X				X				X	
6.3.4	r)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	X				X				X				X			

NECESSITA PROJETO ?	TÉRREO			2° PAVTO			3° PAVTO			4° PAVTO		
	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	Adequar itens faltantes		X	Adequar itens faltantes		X	Adequar itens faltantes		X	Adequar itens faltantes

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

			TERREO				2° PAVTO				3° PAVTO				4° PAVTO			
Item da NBR9050		6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.4.3 D5296/04 Art.22 §1	a)	Tratando-se de edificação nova - posterior a DEZ/2004 (identificar data do habite-se) , existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?			X				X				X				X	
7.4.3 D5296/04 Art.22 §2	b)	Tratando-se de edificação antiga - anterior a DEZ/2004 (identificar data do habite-se), este dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?	X				X				X				X			
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	X				X				X				X			
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	X				X				X				X			
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor constrastante?		X				X				X				X		
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X				X				X				X			
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	X				X				X				X			
7.5 fig.99	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 99 da NBR9050?	X				X				X				X			
7.5 fig.100	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 100 da NBR9050?			X				X				X				X	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X				X				X				X			
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	X				X				X				X			
6.11.2 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	X				X				X				X			
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X				X				X				X			
7.5 (f) 6.11.2.7	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixada na parte interna da porta, distando 0,90 m do piso acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84?	X				X				X				X			
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X				X				X				X		
5.4.1	p)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalatada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X				X				X				X		
		NECESSITA PROJETO ?	SIM: X	NÃO:	JUSTIFICATIVA: É necessário adequar os itens faltantes		SIM: X	NÃO:	JUSTIFICATIVA: É necessário adequar os itens faltantes		SIM: X	NÃO:	JUSTIFICATIVA: É necessário adequar os itens faltantes		SIM: X	NÃO:	JUSTIFICATIVA: É necessário adequar os itens faltantes	
Item da NBR9050		6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	X				X				X				X			
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a			X				X				X				X	
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	X				X				X				X			
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?	X				X				X				X			
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?			X				X				X				X	
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	X				X				X				X			
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50m da borda frontal da bacia?	X				X				X				X			
7.7.2.3.2	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	X				X				X				X			
7.7.2.3.3	i)	A barra de apoio afixada na parede de fundo dista 0,30 m (em direção à barra lateral do eixo da bacia	X				X				X				X			
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	X				X				X				X			
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	X				X				X				X			
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?	X				X				X				X			
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	X				X				X				X			
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?			X				X				X				X	
7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?			X				X				X				X	
		NECESSITA PROJETO ?	SIM: X	NÃO:	JUSTIFICATIVA: Atende à norma		SIM: X	NÃO:	JUSTIFICATIVA: Atende à norma		SIM: X	NÃO:	JUSTIFICATIVA: Atende à norma		SIM: X	NÃO:	JUSTIFICATIVA: Atende à norma	
Item da NBR9050		6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.5	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	X				X				X				X			

7.8 Fig. 112	b)	O lavatório permite área de aproximação para Pessoa com Deficiência com, no mínimo, 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	X				X				X				X			
7.8.1	c)	O comando da torneira está, no máximo, a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	X				X				X				X			
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X				X				X				X		
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	X				X				X				X			
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	X				X				X				X			
7.5 Fig. 98	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 98 da NBR9050?	X				X				X				X			
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?			X				X				X				X	
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	X				X				X				X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		É necessário adequar os itens faltantes	X		É necessário adequar os itens faltantes	X		É necessário adequar os itens faltantes	X		É necessário adequar os itens faltantes

Item da NBR9050		6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?			X				X				X				X	
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, tem altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			X				X				X				X	
7.10.4.3	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?			X				X				X				X	
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?			X				X				X				X	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

Item da NBR9050		6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?	X				X				X				X			
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?	X				X				X				X			
7.11.2	c)	A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?	X				X				X				X			
7.11.2	d)	A papeleira embutida dista, no máximo, 0,20 m da borda frontal do sanitário?	X				X				X				X			
7.11.2	e)	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	X				X				X				X			
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	X				X				X				X			
4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 13 e 14 da NBR	X				X				X				X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		Atende à norma	X		Atende à norma	X		Atende à norma	X		Atende à norma

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessivel, preencher a guia anterior para o boxe)	TÉRREO ATENDE NBR9050-2015 SIM	TÉRREO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	TÉRREO NÃO SE APLICA	TÉRREO OBSERVAÇÕES	2° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 SIM	2° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	2° PAVTO NÃO SE APLICA	2° PAVTO OBSERVAÇÕES	3° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 SIM	3° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	3° PAVTO NÃO SE APLICA	3° PAVTO OBSERVAÇÕES	4° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 SIM	4° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	4° PAVTO NÃO SE APLICA	4° PAVTO OBSERVAÇÕES
7.10.1	a)	Nos boxes comuns, em edificações novas (posterior a OUT/2015), as portas tem vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?			X				X				X				X	
7.10.1	b)	Nos boxes comuns, em edificações existentes (anterior a OUT/2015), as portas tem vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	X				X				X				X			
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	X				X				X				X			
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme a norma?	X				X				X				X			
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	X				X				X				X			
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X				X				X				X			
6.11.2.7 / 7.11.5	g)	A porta possui barra puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40m, afixada na parte interna da porta, distando 0,90 m do piso acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84?	X				X				X				X			
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X				X				X				X			
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X				X				X				X		
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?		X				X				X				X		

NECESSITA PROJETO ?	TÉRREO SIM	TÉRREO NÃO	TÉRREO JUSTIFICATIVA	2° PAVTO SIM	2° PAVTO NÃO	2° PAVTO JUSTIFICATIVA	3° PAVTO SIM	3° PAVTO NÃO	3° PAVTO JUSTIFICATIVA	4° PAVTO SIM	4° PAVTO NÃO	4° PAVTO JUSTIFICATIVA
		X	Adequar ítens faltantes		X	Adequar ítens faltantes		X	Adequar ítens faltantes		X	Adequar ítens faltantes

Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	TÉRREO ATENDE NBR9050-2015 SIM	TÉRREO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	TÉRREO NÃO SE APLICA	TÉRREO OBSERVAÇÕES	2° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 SIM	2° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	2° PAVTO NÃO SE APLICA	2° PAVTO OBSERVAÇÕES	3° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 SIM	3° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	3° PAVTO NÃO SE APLICA	3° PAVTO OBSERVAÇÕES	4° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 SIM	4° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	4° PAVTO NÃO SE APLICA	4° PAVTO OBSERVAÇÕES
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	X				X				X				X			
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	X				X				X				X			
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está posicionada na extremidade do conjunto?		X				X				X				X		
7.5	d)	O comando da torneira está, no máximo, a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	X				X				X				X			
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X				X				X				X		
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X				X				X				X		
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X				X				X				X		

NECESSITA PROJETO ?	TÉRREO SIM	TÉRREO NÃO	TÉRREO JUSTIFICATIVA	2° PAVTO SIM	2° PAVTO NÃO	2° PAVTO JUSTIFICATIVA	3° PAVTO SIM	3° PAVTO NÃO	3° PAVTO JUSTIFICATIVA	4° PAVTO SIM	4° PAVTO NÃO	4° PAVTO JUSTIFICATIVA
	X		Adequar ítens faltantes	X		Adequar ítens faltantes	X		Adequar ítens faltantes			

Item da NBR9050		6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	TÉRREO ATENDE NBR9050-2015 SIM	TÉRREO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	TÉRREO NÃO SE APLICA	TÉRREO OBSERVAÇÕES	2° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 SIM	2° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	2° PAVTO NÃO SE APLICA	2° PAVTO OBSERVAÇÕES	3° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 SIM	3° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	3° PAVTO NÃO SE APLICA	3° PAVTO OBSERVAÇÕES	4° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 SIM	4° PAVTO ATENDE NBR9050-2015 NÃO	4° PAVTO NÃO SE APLICA	4° PAVTO OBSERVAÇÕES
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?		X				X				X				X		
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?	X				X				X				X			
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, tem altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	X				X				X				X			
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	X				X				X				X			
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		X				X				X				X		

NECESSITA PROJETO ?	TÉRREO SIM	TÉRREO NÃO	TÉRREO JUSTIFICATIVA	2° PAVTO SIM	2° PAVTO NÃO	2° PAVTO JUSTIFICATIVA	3° PAVTO SIM	3° PAVTO NÃO	3° PAVTO JUSTIFICATIVA	4° PAVTO SIM	4° PAVTO NÃO	4° PAVTO JUSTIFICATIVA
	X		Adequar ítens faltantes	X		Adequar ítens faltantes	X		Adequar ítens faltantes	X		Adequar ítens faltantes

Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	TÉRREO ATENDE NBR9050-2015	TÉRREO NÃO SE APLICA	TÉRREO OBSERVAÇÕES	2° PAVTO ATENDE NBR9050-2015	2° PAVTO NÃO SE APLICA	2° PAVTO OBSERVAÇÕES	3° PAVTO ATENDE NBR9050-2015	3° PAVTO NÃO SE APLICA	3° PAVTO OBSERVAÇÕES	4° PAVTO ATENDE NBR9050-2015	4° PAVTO NÃO SE APLICA	4° PAVTO OBSERVAÇÕES

			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?			X				X				X				X	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?	X				X				X				X			
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	X				X				X				X			
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		X				X				X				X		
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interfir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		X				X				X				X		
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
		NECESSITA PROJETO ?	X		Adequar ítens faltantes		X		Adequar ítens faltantes		X		Adequar ítens faltantes		X		Adequar ítens faltantes	

Item da NBR9050		6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.12.1.1	a)	Há pelo menos um boxe com chuveiro, com área de transferência externa ao boxe, de forma a permitir a aproximação e entrada de cadeira de rodas, cadeiras de banho ou similar?	X						X				X				X	
7.12.1.2	b)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m × 0,95 m?	X						X				X				X	
7.12.4	c)	O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	X						X				X				X	
7.12.4	d)	A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?	X						X				X				X	
7.12.1.1	e)	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?	X						X				X				X	
7.12.1.1	f)	A entrada do boxe é livre de obstáculos como trilhos não embutidos?	X						X				X				X	
7.12.1.1 Fig. 126	g)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 126?	X						X				X				X	
7.12.3 Fig.126	h)	No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 126 da NBR9050?	X						X				X				X	
7.12.2 7.12.3	i)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?	X						X				X				X	
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
		NECESSITA PROJETO ?		X	O ítem atende as normas													

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

Item da NBR9050		07. MOBILIÁRIO 7.1 BEBEDOUROS	TERREO				2º PAVTO				3º PAVTO				4º PAVTO			
			ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal	X				X				X				X			
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	X				X				X				X			
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	X				X				X				X			
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	X				X				X				X			
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?	X				X				X				X			
8.5.2	f)	Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	X				X				X				X			
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	X				X				X				X			
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
				X	O ítem atende as normas			X	O ítem atende as normas			X	O ítem atende as normas			X	O ítem atende as normas	

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

TÉRREO

Item da NBR9050		07. MOBILIÁRIO (Em recepções e áreas de atendimento) 7.2 BALCÃO DE ATENDIMENTO / INFORMAÇÕES / RECEPÇÕES 7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe balcão de atendimento?	X			
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	X			
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	X			
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	X			
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	X			
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?		X		
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		Adequar ítens faltantes

Item da NBR9050		7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe balcão de informações?	X			
9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	X			
9.2.3.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	X			
9.2.3.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	X			
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	X			

5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?		X		
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		Adequar ítens faltantes

Item da NBR9050		7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO		
	a)	Existe Totem de auto-atendimento?		X		
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?			X	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?			X	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?			X	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?			X	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?			X	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050-2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

TÉRREO

Item da NBR9050		07. MOBILIÁRIO 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
8.9.3 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso - SIA, medindo 0,80 x 1,20 m?	X			
Item 5.3.5.1 Decreto nº 5.296	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso, e com as Figuras 35 a 39 da NBR 9050:2015?	X			
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?	X			
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	X			
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	O ítem atende as normas

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

TÉRREO

Item da NBR9050		9. BIBLIOTECAS	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe Biblioteca?	X			
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	X			
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	X			
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	X			
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	X			
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	X			
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	X			
10.16.4 A	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	O ítem atende as normas

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

TÉRREO

Item da NBR9050		10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO		
	a)	Existe auditório?	X			
10.3.1 Dec. 5296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2%?	X			
10.3.4	c)	Os espaços para Pessoas com Cadeira de Rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	X			
10.3.1 Dec. 5296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2%?	X			
10.3.4.2	e)	O assento para Pessoa com Mobilidade Reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	X			
10.3.4.4	f)	Existe assento para Pessoa Obesa com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	X			
10.3.4.4	g)	O assento para Pessoa Obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	X			
10.3.1	h)	Os locais destinados a Pessoa com Cadeira de Rodas e os assentos para Pessoa com Mobilidade Reduzida e Pessoa Obesa estão distribuídos pelo recinto?	X			
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?		X		
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?	X			
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?	X			
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de, no máximo, 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?	X			
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?	X			
5.4.6	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	X			
10.4.3 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	X			
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máx. de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	X			
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	X			
5.4.6	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?	X			
10.4.5 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?	X			

10.4.5 5.2.8.1.6	t) Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		Adequar ítens faltantes

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

TERREO

Item da NBR9050		11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	X			
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	X			
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m - 0,85 m do piso acabado?	X			
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de, no mínimo, 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	X			
10.8.1	e)	Possui 5%, com no mínimo uma do total, de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	X			
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	X			
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m?	X			
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	X			
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	X			
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	X			
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral deve haver passagem livre de 0,90 m)	X			
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	X			
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	O ítem atende as normas.

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS CENTRO

12.ILUMINAÇÃO

Item da NBR9050			TÉRREO				2° PAVTO				3° PAVTO				4° PAVTO			
			ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão?	X				X				X				X			
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	X				X				X				X			
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	X				X				X				X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	O item está adequado à norma		X	O item está adequado à norma		X	O item está adequado à norma		X	O item está adequado à norma

13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Item da NBR9050			ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário, por meio de sinais para a saída, saída de emergência ou rota de fuga?	X				X				X				X			
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?	X				X				X				X			
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	X				X				X				X			
5.5.2.1	d)	Há área de resgate com porta de acesso identificada com sinalização específica em material fotoluminescente ou ser retroiluminada e com placa de instruções de uso?			X				X				X				X	
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para Pessoa em cadeira de rodas?			X				X				X				X	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	O item está adequado à norma		X	O item está adequado à norma		X	O item está adequado à norma		X	O item está adequado à norma

14. SINALIZAÇÃO

Item da NBR9050			ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	X				X				X				X			
5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	X				X				X				X			
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 35 a 39)?	X				X				X				X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	O item está adequado as normas		X	O item está adequado as normas		X	O item está adequado as normas		X	O item está adequado as normas

LAUDO TÉCNICO DE ACESSIBILIDADE
CIDADE UNIVERSITÁRIA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA	TOTAL DE PAVTOS	1		
CIDADE	VOTUPORANGA	ESTADO	SP		
RUA / AV	AV. NASSER MARÃO	Nº	3069	AREA TOTAL	15.586,12 M2
BAIRRO	PARQUE INDUSTRIAL I				
ATENDE PÚBLICO	SIM: X / NÃO:				
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO: X / LOCADO: / CEDIDO:				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU	ARQUITETA ANDREA PENHA GREGÓRIO VASCONCELOS CAU nº A20188-0	Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	14748615		

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade	SIM	NÃO	Não se aplica
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?	X		
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?	X		

Item da NBR9050		1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA Não se aplica	OBSERVAÇÕES Observações
6.12.3	a)	Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	x			
6.12.2	b)	A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	x			
6.12.1	c)	Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	x			
4.3.3	d)	Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	x			
6.1.1.2	e)	É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros, etc) no piso que comprometam a rota acessível?	x			
6.12.1	f)	A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de, no máximo, de 3%?	x			

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		x	ESTÃO SEGUNDO A NORMA

Item da NBR9050		1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a)	É antiderrapante?	x			
6.3.2	b)	É contínuo, regular, estável, sem ressaltos ou depressões?	x			
5.4.6.3	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo à desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	x			
5.4.6.3	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento) configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	x			

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
				x	ESTÃO SEGUNDO A NORMA

Item da NBR9050		1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.7.1	a)	Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?	x			
6.12.7.3	b)	Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?		x		
6.12.7.3	c)	O rebaixo de meio-fio esta localizado em frente a faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?	x			
6.12.7.3	d)	Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de Pessoa com Deficiência?		x		
6.12.7.3	e)	A rampa e as abas laterais tem inclinação máxima de 8,33%?	x			
6.12.7.3	f)	A rampa possui largura mínima de 1,50 m?	x			
6.12.7.3	g)	A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?	x			
6.3.2	h)	O piso da rampa é em material antiderrapante?	x			

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			X		É NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DOS ITENS FALTANTES

Item da NBR9050		1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOSA GARAGENS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.4	a)	Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?			x	
6.15	b)	Portão de acesso à garagens, quando aberto, invade a faixa livre de circulação de pedestres?			x	
6.15 5.6.4.2	c)	Portão de acesso à garagens possui sistema de sinalização visual e sonora?			x	

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
				x	ESSE ITEM NÃO SE APLICA

Item da NBR9050		1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.5 6.3.6	a)	Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?	x			
6.3.5 6.3.6	b)	Os vãos das grelhas tem distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou tem formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	x			

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
				x	ESTÃO SEGUNDO A NORMA

Item da NBR9050		1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.5	a)	Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?			x	
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória, com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?			x	
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?			x	

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
				x	ATENDE A NORMA

Item da NBR9050		2. ESTACIONAMENTO	ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO	Não se aplica	Observações

6.3.2 6.14.1.2	a)	O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	x			
6.14.3 NBR9050 Lei nº 13.146/2015 Resolução nº	b)	Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	x			
6.14.1.2	c)	Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	x			
6.14.1.2	d)	Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)	x			
6.12.7.3	e)	Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?	x			
6.14.1.2	f)	Em vaga para Pessoa com Deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita, conforme Resolução CONTRAN?	x			
6.14.1.2	g)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	x			
6.14.1.2	h)	O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	x			
6.14.3 NBR9050 Lei nº 10.741/03 Resolução nº	i)	Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	X			
6.14.1.1	j)	A vaga para a pessoa idosa está localizada próxima aos acessos da edificação?	x			
6.14.1.1	k)	Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?	X			
6.14.1.1	l)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?	x			

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?	X		É NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DOS ITENS FALTANTES

			ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050		3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.2.2	a)	Todas as entradas da edificação são acessíveis?	x			
6.2.2	b)	Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?			x	
5.3.2	c)	No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?	x			
6.2	d)	A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	x			
6.2.8 Seção 5 e	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?	x			
	f)	As dependências em que ocorre maior fluxo de pessoas estão situadas no andar térreo?	x			
5.4.2 Anexo B	g)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	x			

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		x	ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA

Item da NBR9050		3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a)	É antiderrapante?	x			
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	x			
6.3.8 5.4.6	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (Ex.: próximo à desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	x			

6.3.8 5.4.6	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	x			
9.2	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?	x			

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		x	ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

3. ACESSO À EDIFICAÇÃO

Item da NBR9050		3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	a)	Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	x			
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissíveis 1,20 m?	x			
6.6.2.1	c)	A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	x			
6.6.3 6.6.4 6.9	d)	Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?	x			
6.3.4.1	e)	A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	x			
6.1.1.2	f)	Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?	x			
6.3.7	g)	Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máx. de 0,5 cm?	x			
6.11.2.4	h)	As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	x			
6.11.2.13	i)	Portas e paredes envidraçadas tem faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	x			
6.11.2.13	j)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis,existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	x			
6.11.2.11	k)	Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?	x			
6.11.2.11	l)	Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?			X	
6.11.2.11	m)	As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X	
6.2.5	n)	Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?	x			
6.2.7	o)	Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?			x	
Anexo B	p)	Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	x			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x	Esse item atende as normas

Item da NBR9050		3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a)	Existe rampa no acesso?	x			
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?	x			
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	x			
6.6.2 tabela 6	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	x			
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	x			
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	x			
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	x			
5.4.6.3	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?	x			
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	x			
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	x			
6.9.2.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?	x			
6.9.2.3	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	x			
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	x			
6.9.2.1	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?	x			
6.9.4	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	x			
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?	x			
6.9.5 6.6.2.8 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?	x			
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	x			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x	Esse item atende as normas

Item da NBR9050		3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1	a)	Existe escada no acesso?	x			
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	x			
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	x			
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	x			
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção.	x			

6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	x			
5.4.6.3	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?	x			
6.9.2.1	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?	x			
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	x			
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	x			
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	x			
6.9.2.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	x			
6.9.2.3	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	x			
6.9.4	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	x			
6.9.4.1	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	x			
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?	x			
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	x			
6.8.2	r)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	x			
6.8.4	s)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	x			

	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		x	Esse item atende as normas

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TÉRREO

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

Item da NBR9050		4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.11.1	a)	Os corredores tem largura mínimas exigíveis de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m e 1,50 m para corredores de uso público?	x			
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	x			
5.4.6	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo à desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	x			
5.4.6	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	x			
4.3.3	e)	No espaço de circulação há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade, etc.?	x			
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	x			
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	x			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x	ATENDE À NORMA

Item da NBR9050		4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	x			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x	ATENDE À NORMA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TÉRREO

Item da NBR9050		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA 4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a)	Existe rampa interna?		x		
6.6.2.5	b)	A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?			X	
6.3.2	c)	O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?			X	
6.6.2 tabela 6	d)	A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?			X	
6.6.2.4	e)	A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?			X	
6.6.4	f)	Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?			X	
6.6.4	g)	Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?			X	
5.4.6.3	h)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?			X	
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X	
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X	
6.9.2.2	k)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?			X	
6.9.2.3	l)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X	
4.6.5	m)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X	
6.9.2.1	n)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?			X	
6.9.4	o)	Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X	
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?			X	
6.9.5 6.6.2.8 6.6.3	q)	Na ausência de paredes laterais existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?			X	
5.4.3	r)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			X	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x	ATENDE À NORMA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TÉRREO

Item da NBR9050		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA 4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1	a)	Existe escada na edificação?	x			
6.3.2	b)	O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	x			
6.7.1	c)	A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	x			
6.7.2	d)	Possui largura mínima de 1,20 m?	x			
6.8.7	e)	Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção.	x			
6.8.8	f)	Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	x			
5.4.6.3	g)	Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?	x			
6.9.2.1	h)	O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?	x			
6.9.1	i)	Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	x			
4.6.5	j)	O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	x			
4.6.5	k)	Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	x			
6.9.2.2	l)	O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	x			
6.9.2.3	m)	O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	x			
6.9.4	n)	Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?	x			
6.9.4.1	o)	Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	x			
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p)	Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?	x			
5.4.4.2	q)	Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	x			
6.4.5	r)	No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	x			
5.5.1.3	s)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	x			

5.5.2.1	t)	A porta de acesso à área de resgate é identificada com sinalização específica em material fotoluminescente ou retroiluminada e com placa de instruções de uso?			x	
5.5.2.2	u)	A área de resgate possui sinalização horizontal junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?			x	
5.4.3	v)	Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?	x			
6.8.2	w)	As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	x			
6.8.4	x)	Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	x			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x	ATENDE À NORMA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TERREO

Item da NBR 9050		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA 4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E ABNT NBR NM 313) :	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1.1.2	a)	Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?			X	
6.3.1	b)	O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?			X	
Anexo B (informativo)	c)	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			X	
Anexo B (informativo)	d)	As portas do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?			X	
5.3.1 NBR NM 313	e)	A cabine possui dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			X	
Tabela 1 NBR NM 313	f)	A porta possui largura livre mínima de 0,80 m?			X	
6.10.1	g)	Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?			X	
5.3.2.3 NBR NM 313	h)	Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?			X	
5.3.2.1 NBR NM 313	i)	Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso?			X	
6.10.1	j)	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			X	
5.4.3 NBR NM 313	k)	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			X	
Tabela 2 NBR NM 313	l)	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			X	
Tabela 2 NBR NM 313	m)	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			X	
5.4.5.1	n)	As botoeiras tem informações em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1.?			X	

NBR NM 313 5.3.3.1	o)	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			X	
NBR NM 313 5.3.3.2	p)	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			X	
5.4.5.2	q)	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			X	
NBR NM 313 5.4.4.3	r)	Há interfone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?			X	

	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		x	

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TÉRREO

Item da NBR9050		5. ESQUADRIAS (identificar no campo observações os locais das portas inconformes e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.11.2.4	a)	As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	x			
6.11.2.4	b)	Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?	x			
6.11.2.8	c)	As portas do tipo vaivém tem visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?			x	
6.11.2.6	d)	Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	x			
4.6.6.1	e)	A maçaneta possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade?	x			
6.11.2.2	f)	No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	x			
6.11.2.2	g)	Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	x			
6.11.2.3	h)	No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	x			
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		x		
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (inslatalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		x		
6.11.2.13	k)	Portas e paredes envidraçadas tem faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	X			
6.11.2.13	l)	Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis,existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	X			
6.11.3	m)	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	X			
6.11.3	n)	Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	X			
6.11.2.7	o)	Nas portas são utilizadas molas hidráulicas aéreas?	X			
6.11.2.6	p)	As portas podem ser abertas com um único movimento?	X			
6.11.2.1	q)	No caso de portas em sequência, existe um espaço de transposição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	X			
6.3.4	r)	A soleira da porta não apresenta desnível ou o desnível é chanfrado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x		ADEQUAR ITENS FALTANTES

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TÉRREO

Item da NBR9050		6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.4.3 D5296/04 Art.22 §1	a)	Tratando-se de edificação nova - posterior a DEZ/2004 (identificar data do habite-se) , existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?		X		
7.4.3 D5296/04 Art.22 §2	b)	Tratando-se de edificação antiga - anterior a DEZ/2004 (identificar data do habite-se), este dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?		X		
7.3.1	c)	O sanitário está localizado em rota acessível?	X			
7.3.1	d)	Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	X			
5.6.4.1	e)	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor constrastante?		X		
6.3.4.1	f)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X			
6.3.2	g)	O piso é antiderrapante?	X			
7.5 fig.99	h)	As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 99 da NBR9050?	X			
7.5 fig.100	i)	Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 100 da NBR9050?			X	
6.11.2.4	j)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X			
7.5 (f)	k)	O sentido de abertura da porta é para fora?	X			
6.11.2 7.5 (f)	l)	No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	X			
4.6.6.1	m)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X			
7.5 (f) 6.11.2.7	n)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixada na parte interna da porta, distando 0,90 m do piso acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84?		X		
5.4.1	o)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X		
5.4.1	p)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (inslatalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		ADEQUAR ITENS FALTANTES

Item da NBR9050		6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO		
7.5	a)	Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	X			
7.5 (o)	b)	Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?	X			
7.7.2.1	c)	Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?	X			
7.7.2.1	d)	A bacia NÃO possui abertura frontal?		X		
7.7.2.1	e)	Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sóculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?	X			
7.7.2.2	f)	Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?	X			
7.7.2.3.1	g)	A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50m da borda frontal da bacia?	X			
7.7.2.3.2	h)	Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?	X			
7.7.2.3.3	i)	A barra de apoio afixada na parede de fundo dista 0,30 m (em direção à barra lateral do eixo da bacia sanitária)?	X			
7.7.2.3.1	j)	A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?	X			
7.6.3	k)	As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?	X			
7.6.3	l)	As barras de apoio distam 40 mm da parede?	X			
7.7.3.1	m)	O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	X			
7.7.2.3.3	n)	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?			X	
7.7.3.2	o)	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?		X		

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		ADEQUAR ITENS FALTANTES

Item da NBR9050		6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO		
7.5	a)	Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?	X			
7.8 Fig. 112	b)	O lavatório permite área de aproximação para Pessoa com Deficiência com, no mínimo, 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	X			
7.8.1	c)	O comando da torneira está, no máximo, a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	X			
7.8.2	d)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	X			
7.8.1	e)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	X			
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	X			
7.5 Fig.98	g)	O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 98 da NBR9050?	X			
7.10.3	h)	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	X			
7.8	i)	Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	ADEQUADOS À NORMA

Item da NBR9050		6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.10.4.1	a)	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?	X			
7.10.4.3	b)	Para os modelos suspensos, tem altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	X			
7.10.4.3	c)	Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?		X		
7.10.4.3	d)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?		X		

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		ADEQUAR ITENS FALTANTES

Item da NBR9050		6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?			X	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?	X			
7.11.2	c)	A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?	X			
7.11.2	d)	A papeleira embutida dista, no máximo, 0,20 m da borda frontal do sanitário?	X			
7.11.2	e)	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	X			
7.11	f)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	X			
4.6.2	g)	Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 13 e 14 da NBR 9050:2015?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	ESTÃO SEGUNDO A NORMA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TÉRREO

Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.10.1	a)	Nos boxes comuns, em edificações novas (posterior a OUT/2015), as portas tem vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	X			
7.10.1	b)	Nos boxes comuns, em edificações existentes (anterior a OUT/2015), as portas tem vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	X			
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	X			
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X			
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	X			
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X			
6.11.2.7 / 7.11.5	g)	A porta possui barra puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40m, afixada na parte interna da porta, distando 0,90 m do piso acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84?	X			
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X			
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X			
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	ATENDEM À NORMA

Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	X			

7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	X			
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está posicionada na extremidade do conjunto?	X			
7.5	d)	O comando da torneira está, no máximo, a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	X			
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X		
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X		
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X		

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		ADEQUAR ITENS FALTANTES

Item da NBR9050		6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?			X	
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?			X	
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, tem altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			X	
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.			X	
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			X	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		

Item da NBR9050		6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?			X	
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?	X			
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	X			
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		X		
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interfir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		X		

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

	NECESSITA PROJETO ?	X		ADEQUAR ITENS FALTANTES	

Item da NBR9050		6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
7.12.1.1	a)	Há pelo menos um boxe com chuveiro, com área de transferência externa ao boxe, de forma a permitir a aproximação e entrada de cadeira de rodas, cadeiras de banho ou similar?	X			
7.12.1.2	b)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m × 0,95 m?	X			
7.12.4	c)	O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	X			
7.12.4	d)	A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?	X			
7.12.1.1	e)	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?	X			
7.12.1.1	f)	A entrada do boxe é livre de obstáculos como trilhos não embutidos?	X			
7.12.1.1 Fig. 126	g)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 126?		X		
7.12.3 Fig.126	h)	No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 126 da NBR9050?	X			
7.12.2 7.12.3	i)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?	X			

	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?	X		ADEQUAR ITENS FALTANTES

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TÉRREO

Item da NBR9050		07. MOBILIÁRIO 7.1 BEBEDOUROS	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
8.5.1.1	a)	No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?	X			
8.5.1.2	b)	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	X			
8.5.1.3	c)	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	X			
8.5.1.3	d)	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	X			
8.5.2	e)	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			X	
8.5.2	f)	Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			X	
8.5.2	g)	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?			X	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	ATENDEM À NORMA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TERREO

Item da NBR9050		07. MOBILIÁRIO (Em recepções e áreas de atendimento) 7.2 BALCÃO DE ATENDIMENTO / INFORMAÇÕES / RECEPÇÕES 7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe balcão de atendimento?	X			
9.2.1.1	b)	Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	X			
9.2.1.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	X			
9.2.1.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	X			
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	X			
5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	X			
9.2.1.3	g)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	ESTÃO SEGUNDO A NORMA

Item da NBR9050		7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe balcão de informações?	X			
9.2.3.1	b)	Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	X			
9.2.3.4	c)	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	X			
9.2.3.5	d)	Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	X			
5.3.2.2	e)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	X			

5.3.4	f)	O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?		X		
9.2.3.2	g)	No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		NECESSÁRIA ADEQUAÇÕES DOS ITENS FALTANTES

Item da NBR9050		7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO		
	a)	Existe Totem de auto-atendimento?		X		
9.4.3.2	b)	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?			X	
9.4.3.4	c)	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?			X	
9.4.3.5	d)	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?			X	
9.4.3.8	e)	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?			X	
5.1.3	f)	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?			X	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	ESTÃO SEGUNDO A NORMA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050-2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TÉRREO

Item da NBR9050		07. MOBILIÁRIO 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
8.9.3 6.1	a)	Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso - SIA, medindo 0,80 x 1,20 m?	X			
Item 5.3.5.1 Decreto nº 5.296	b)	Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso, e com as Figuras 35 a 39 da NBR 9050:2015?	X			
10.19.3	c)	Existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?	X			
4.7.1	d)	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	X			
6.1	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	ESTÃO SEGUNDO A NORMA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

			TERREO			
Item da NBR9050		9. BIBLIOTECAS	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	a)	Existe Biblioteca?	X			
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	X			
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	X			
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	X			
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	X			
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?	X			
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	X			
10.16.4 A	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	ESTÃO SEGUNDO A NORMA

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TÉRREO

Item da NBR9050		10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO		
	a)	Existe auditório?	X			
10.3.1 Dec. 5296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2%?	X			
10.3.4	c)	Os espaços para Pessoas com Cadeira de Rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	X			
10.3.1 Dec. 5296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2%?	X			
10.3.4.2	e)	O assento para Pessoa com Mobilidade Reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	X			
10.3.4.4	f)	Existe assento para Pessoa Obesa com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	X			
10.3.4.4	g)	O assento para Pessoa Obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	X			
10.3.1	h)	Os locais destinados a Pessoa com Cadeira de Rodas e os assentos para Pessoa com Mobilidade Reduzida e Pessoa Obesa estão distribuídos pelo recinto?	X			
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?		X		
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?			X	
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?			X	
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de, no máximo, 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?			X	
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?			X	
5.4.6	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	X			
10.4.3 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	X			
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máx. de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	X			
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	X			
5.4.6	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?		X		
10.4.5 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?		X		

10.4.5 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?		X	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		NECESSÁRIA ADEQUAÇÕES DOS ITENS FALTANTES

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TERREO

Item da NBR9050		11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	X			
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	X			
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m - 0,85 m do piso acabado?	X			
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de, no mínimo, 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	X			
10.8.1	e)	Possui 5%, com no mínimo uma do total, de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	X			
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?		X		
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m?	X			
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	X			
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	X			
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	X			
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral deve haver passagem livre de 0,90 m)	X			
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	X			
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		NECESSÁRIA ADEQUAÇÕES DO ITENS FALTANTES

LAUDO TÉCNICO - ACESSIBILIDADE FÍSICA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - CAMPUS NORTE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

TÉRREO

Item da NBR9050		12.ILUMINAÇÃO	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão?	X			
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	X			
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	ESTÃO SEGUNDO A NORMA

Item da NBR9050		13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDE NBR9050-2015 SIM	ATENDE NBR9050-2015 NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário, por meio de sinais para a saída, saída de emergência ou rota de fuga?	X			
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?	X			
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?	X			
5.5.2.1	d)	Há área de resgate com porta de acesso identificada com sinalização específica em material fotoluminescente ou ser retroiluminada e com placa de instruções de uso?			X	
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para Pessoa em cadeira de rodas?			X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?			
	X	ESTÃO SEGUNDO A NORMA	

Item da NBR9050		14. SINALIZAÇÃO	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO		
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	X			
5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	X			
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 35 a 39)?	X			

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X	ESTÃO SEGUNDO A NORMA

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14725798

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ANDREA PENHA GREGORIO VASCONCELOS
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 133.XXX.XXX-41
Nº do Registro: 000A201880

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14725798I00CT001
Data de Cadastro: 09/09/2024
Data de Registro: 15/09/2024

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119,61 Boleto nº 20887962 Pago em: 16/09/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Valor do Serviço/Honorários: R$5.000,00

CPF/CNPJ: 45.XXX.XXX/0001-99
Data de Início: 16/09/2024
Data de Previsão de Término: 16/12/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: PERNAMBUCO
Bairro: CENTRO

CEP: 15500000
Nº: 4196
Complemento:
Cidade/UF: VOTUPORANGA/SP

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO
Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO

Quantidade: 13.582,43
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

LAUDO TÉCNICO - PLANO DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro

SI14725798I00CT001	**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA**	**INICIAL**	**09/09/2024**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANDREA PENHA GREGORIO VASCONCELOS, registro CAU nº 000A201880, na data e hora: 2024-09-09 15:53:19, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**.

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14748615

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ANDREA PENHA GREGORIO VASCONCELOS
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 133.XXX.XXX-41
Nº do Registro: 000A201880

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14748615I00CT001
Data de Cadastro: 14/09/2024
Data de Registro: 15/09/2024

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119,61 Boleto nº 20916831 Pago em: 16/09/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00

CPF/CNPJ: 45.XXX.XXX/0001-99
Data de Início: 16/09/2024
Data de Previsão de Término: 23/09/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: AVENIDA
Logradouro: NASSER MARÃO
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I

CEP: 15503005
Nº: 3069
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA
Cidade/UF: VOTUPORANGA/SP

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO
Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO

Quantidade: 15.586,12
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

LAUDO TÉCNICO - PLANO DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro

SI14748615I00CT001	**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA**	**INICIAL**	**14/09/2024**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANDREA PENHA GREGORIO VASCONCELOS, registro CAU nº 000A201880, na data e hora: 2024-09-14 10:26:48, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**.